eIW-C 00000149: Güterwagenbauart 560 prüfen der RS-halter u. schmieren der Zug- u. Stoßeinrichtung

externe Änderungsmitteilung

sichtpruefung_radsatz_radsatzhalter_bei_ba560.0_560.1.pdf

interne Regelwerksänderung

Es müssen keine internen Regelwerksänderungen vorgenommen werden, da diese Mitteilung für uns keine Änderungen bestehender Prozesse beinhaltet.

Lesebestätigung

```
~~IREADIT nutzername @nutzergruppe ~~
```

From:
https://www.wiki.jmrm.de/ - **JMRM-Wiki**

Permanent link:
https://www.wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:regelwerke:aenderungen:20201214-27&rev=1607952879

Last update: **2020/12/14 14:34**